

IBESTAD VASSVERK SA

Org.nr. 954 225 267

ÅRSMØTE - STYRETS ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2017

Beretningen er også innom 2018 frem til årsmøter hvor det er naturlig og angitt.

Styret har fra årsmøte 2017 hatt følgende sammensetning:

- Birger Rostadmo
- Jostein Hanssen
- * May Linn Fanghol
- Oddbjørn Njøs
- * Kjartan Rolness

Varamedlemmer:

- Vidar Berg
- * Steinar Forsaa
- * Einar Johan Dons

Ibestad Vassverk har en person ansatt på heltid som daglig leder. Knut Mathisen har ansvar for de daglige gjøremål i foretaket.

Utbetaling til Driftsleder, Styret, og Revisor fremgår av regnskapet.

Styrets andeler: Birger Rostadmo 2 stk, Jostein Hansen 1 stk, Oddbjørn Njøs 1 stk, Kjartan Rolness 2 stk, May-Linn Fanghol 1 stk.

Det har vært avholdt 5 styremøter og behandlet 16 saker. Regnskapet er forelagt årsmøtet for godkjenning. Årets resultat – iflg regnskap, anbefales godkjent.

Utførte oppgaver fra årsmøte 2017 til årsmøte 2018.

Vi har i 2017 hatt høyt aktivitetsnivå i vassverket, hvilket fremgår av årsberetningen. Det kan derfor sies at bedriftens kvalitet er blitt høyere, samtidig som man hele tiden styrer frem mot enda bedre, enklere og mer økonomisk drift.

Blant de første sakene som ble vurdert var hoveddam og klassifisering av samme. I April ble det utført befaring av dammen samt elveløpet fra dam og til sjøen. Det siste for vurdering av vannstrøm og evt. ødeleggelser ved dambrudd. Repr. fra NVE deltok sammen med styreleder og Erik Roll, daværende VTA.

Volumet i dam var av NVE angitt å være 60.000 m³. Dette betvilte daglig leder og styreleder, og igangsatte måling av damvolum i egen regi. Dette resulterte i, inklusiv feilmargin, 37.500 m³, altså vesentlig lavere. For videre kontroll og vurdering av dam, leide vi inn ekstern hjelp som var godkjent av NVE. Knut var sterkt involvert i en assistentrolle i denne tiden, i tillegg til vanlige gjøremål, noe som ga besparelser.

Etter disse omfattende arbeidene ble dammens klasse endre fra 2 til 1, altså lavere risikograd, og enklere håndtering og rapportering til NVE.

Nå er det cirka 25 år siden dammen ble bygget og vi er også – på litt sikt – pålagt å foreta en «fullstendig gjennomgang» av autorisert personell. Vi har med ekstern hjelp også fått utarbeidet et eget internkontrollsystem for dammen, etter pålegg fra NVE. Kontrollene skal nå være etter 1-2-7 og 20 år.

Vassverket har fra tid til annen fått klager på fremmedpartikler i vannet. Dette er langt fra ønskelig, og problemet har vært under overvåkning. Daglig leder fremkom så med en mulig løsning. På høstparten, i stabilt vær, ble dammen på det nærmeste tømt. Følgende ble observert:

- Ingen torvmasser eller opprinnelig vegetasjon i oppdemmet areal var fjernet.
- Hovedrør for vann til forbruk lå helt nede i et lavpunkt mot jordmasser

Vi vurderte dette slik at den der liggende «gjørma» fra tid til annen ville medrives og forårsake nevnte problemer. Vi endret så inntaket, slik at det nå ligger godt over bunnen. Etter dette ble dammen fylt opp, det tok 3-4 døgn.

Arbeidene ble utført av daglig leder, styreleder og Leif Oldervik.

Vi anser løsningen som god, og i alle fall nyttig og nødvendig.

Mattilsynet besøkte oss i september, for befaring av dam og lagertank, med to personer. Hensikten var konstatering av anleggets renhet.

Orienteringsmøte på vassverkets kontor, og befaring i marken.

Ingen anmerkninger, kun et par gode og velmente muntlige råd.

Også dette året har vi hatt lekkasjer. Det viser seg at disse for en stor del oppstår grunnet:

- Steiner i rørgroft som forårsaker brist i rør, og rørbrudd.
- Anboringsklaver fra anleggstiden av ALU-materiale er nå sterkt korrodert og defekt. Her må man fremover forvente at flere slike lekkasjer oppstår, og må oppgraves/utbedres, med betydelige kostnader.

Vi anmoder sterkt om at abonnentene melder ledningslekkasjer så hurtig som mulig.

- Vei til vassverket er utbedret, utbedring av grøfter utført, gruset og planert. Fremkommer nå i god stand. En stor kostnad.

- Bu som vassverket eide ved Oteråa er nå flyttet til dam, og skal fungere som verktøy- og hvilebu. Den har også fått strømforsyning som er «støpsel/stikkontakt-tilknyttet», og som vil gi lys/el.kraft til damområdet ved behov.

Arbeidet utført av daglig leder, som også har skaffet stolper til veies uten kostnad for vassverket.

Lagertank er nå i full drift og med god/sikker funksjon.

Fra årsskiftet 2017 og frem til årsmøtet 2018

Ved den sterke kulde som har vært i vinter, er «kummer» under gulv i rensehus blitt isbelagt (innvendig). Knut har derfor måttet legge isolasjon hvor han har kommet til pga is. Ved bedre forhold (sommer) må dette arbeidet fortsettes. Det er risikabelt arbeide som krever hjelpemann.

- Det har i området vært en rekke strømbrudd i feb./mar./apr 2018. Det har skapt store vanskeligheter for vassverket, spesielt Knut, som har måttet sjekke opp anleggene titt og ofte, opptil flere ganger pr dag.

Samtidig har dette gitt oss en kraftig melding om viktigheten ved et SD-anlegg som ville spart Knut for mange turer uten hensikt, og som heller kunne vært brukt til bedre formål. Arbeidet med SD – Sentral Driftskontroll - oppstartes umiddelbart når veien til rensehus er farbar med bil, og bør bli ferdigstilt i 2018. Kostnad er godkjent tidligere.

- Kulden har ellers resultert i mange frosne stikkledninger, som samtidig har gitt abonnentene tydelige varsler om isolering av disse ledningene. Det tilligger ikke vassverket. Samtidig har det vist oss at strømforsyningen til rensehuset i Vikelva ikke er tilstrekkelig dimensjonert for slike vintre. Dette er ting vi må undersøke og finne en akseptabel løsning på i inneværende periode.

- *Nødvannsforsyning* er forsøkt i miniskala. Ett hus mistet vannet da frosten var på sitt verste. Tining var nytteløst, da man ikke kunne lokalisere legging/tilknytting av inntak. Tilknyttingen var ikke utført i vassverkets regi. Da vi anså situasjonen som svært vanskelig for beboerne, ble vår innkjøpte tank for nødvann på 1800 ltr tatt i bruk, og ved hjelp av pumpe kunne vannløsheten avhjelpes. Det ble en liten prøve, som ga viktige tilbakemeldinger ved slike hendelser.

Vassverket har også hjulpet andre ved flere frosne ledninger hos abonnenter.

- Abonnentene har «frøstappet» vann i til dels stor skala. Dette betyr samtidig større forbruk. Vi betaler gebyr til Mattilsynet for hver m³ forbrukt vann, avlest på vannmåler, som igjen genererer store summer til Mattilsynet. Svært uheldig, og noe abonnentene bør være klar over.

- I 2017 har styremedlemmene kunnet melde ønsker til daglig leder om mulighet for å se, og få info om vassverkets installasjoner, og driften. Det er blitt benyttet, med Knut som «instruktør». Tilbakemeldingen synes god, og ønskes videreført.

Status og fortsatt drift av IVV.

Siste året har som det foregående vært svært arbeidsomt og utfordrende. Årsaken er neglisjerte oppgaver, som blant annet kan henføres til nye intensiverte befaringer og krav fra Mattilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat, samt etterslep av signaliserte krav vedrørende dam og generell drift etter utbyggingen.

Utsiktene for Ibestad Vassverk SA virker nå lysere og mere lovende fremover.

Nå er anlegget tilnærmet ferdig og i drift, men likevel med flere uløste oppgaver.

Økonomien er under kontroll, og styret mener at fremlagt årsregnskap gir et korrekt bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31.12.2017.

Arbeidsforhold.

I 2017 har driften vært stabil og god.

Den største æren for det må tilskrives daglig leder Knut Mathisen som legger ned en ganske imponerende innsats, år etter år, hverdag som helligdag.

- - Arbeidsmiljøet er godt.
- - Ingen sykemeldinger i perioden.
- Det har ikke vært arbeidsulykker i virksomheten i 2017.

Likestilling.

I styret er det i dag 1 kvinne og 4 menn.

Årsoverskudd/Årsunderskudd.

Resultat for driftsåret 2017 viser resultat som fremgår av regnskap., og som styret anbefaler. Store utgifter skyldes hovedsakelig pålegg fra NVE, stor utbedring av veier, lekkasjer på ledninger, verktøy/hvilebu ved dam, reguleringsutstyr for vann-nivå i lagertank og flere «mindre» utbedringsarbeider.

Det er heller ikke til å stikke under en stol at vassverkets installasjoner etter de store anleggsarbeider som ble utført, har hatt etterslep på full ferdigstillelse som det nå er tatt tak i for komplettering. Disse etterslepene har gitt daglig leder unødige merarbeider, vassverket økte utgifter, samt hodebry for styret. Imidlertid er alle positive, og står på for at vassverket skal være ordentlig og i kontinuerlig drift. Økonomien er god, og styret har bestemt at vannavgiften skal være uforandret fra 2017 til og med 2018. Vannavgiften har nå vært uforandret siden 2014. Driften har som før vært gjennomført med budsjett disiplin, og drift med henblikk på lavest mulige kostnader,

Ytre miljø.


Selskatets aktiviteter påvirker ikke det ytre miljøet.

9450 Hamnvik, den 2018.


Birger Rostadmo
(Styreleder)

Jostein Hansen
(Nestleder)

Kjartan Rolness
(Styremedlem)


Oddbjørn Njøs
(Styremedlem)

May Linn Fanghol
(Styremedlem)