

IBESTAD VASSVERK SA

Org.nr. 954 225 267

ÅRSMØTE - STYRETS ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2018

Beretningen er også innom 2019 frem til årsmøte hvor det er naturlig.

Styret har fra årsmøte 2018 hatt følgende sammensetning:

- Birger Rostadmo, leder
- Jostein Hanssen
- * May Linn Fanghol
- * Kjartan Rolness
- * Vidar Berg

Varamedlemmer:

- * Steinar Forsaa
- * Einar Johan Dons
- * Stig Åge Steen

Revisor:

- * REVIGO AS

Valgkomite:

- * Dag Indresand, leder.
- * Steinar Johnsen
- * Asbjørg Frantsen

Ibestad Vassverk har en person ansatt på heltid som daglig leder.
Knut Mathisen har ansvar for de daglige gjøremål i foretaket.

Utbetaling til Driftsleder, Styret og Revisor fremgår av regnskapet.

Styrets andeler: Birger Rostadmo 2 stk, Jostein Hansen 1 stk,
May-Linn Fanghol 1 stk, Kjartan Rolness 2 stk, Vidar Berg 1 stk

Det har vært avholdt 4 styremøter og behandlet 14 saker.

Regnskapet for 2018 er fremlagt, og er anbefalt godkjent av styret

Utførte oppgaver fra årsmøte 2018 til årsmøte 2019.

Også i 2018 har det vært høyt aktivitetsnivå, hvilket fremgår av årsberetningen. Det kan nevnes at bedriftens kvalitet er økt, samtidig som man fortsatt styrer frem mot enda bedre, enklere og mer økonomisk drift.

Først kan nevnes at kontakten mot offentlige tilsyn nå er i faste former, med tillit både til og fra Vassverket. Dette gjelder spesielt:

- Mattilsynet, vedrørende anleggets oppbygging, drift og vannkvalitet.
- NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), hvor dam er godkjent, og rutiner med rapportering av dammens løpende tilstand er approbert, med godkjent VTA (vassdragsteknisk ansvarlig), og for øvrig iflg. NVEs meget strenge regler.

Fremover vil vi ha tilsynshyppighet av VTA hvert 7. år. Mellom disse tar Vassverket kontroll i egen regi. Ukentlig internkontroll. Kontroller kan ikke fravikes. Årlig rapportering.

NVE har påpekt at vegetasjon (busker og kratt) på dam/damkrone og langs elv (fra dam til stikkrenne nedenfor rensehus) må fjernes.

Denne vinteren har ikke bydd på spesielle vanskeligheter, Vi har hatt jevn og god tilrenning til dammen, og frost har ikke medført problemer.

Det oppstår ledningslekkasjer/lekket anbringinger fra tid til annen, hvor ressurser brukes. Vi har også i dette driftsåret hatt en del som har krevd oppmerksomhet.

Vi anmoder fortsatt abonnentene om å melde fra om mulige lekkasjer.

Det er også skiftet 3 stk brannventiler på Årsand. Kostnadsfordeling Ibestad kommune/Vassverket etter avtale.

Det har vært hærverk på ventiler på ledninger i dam, Skrinndalen. Dette er nødvannskilde for Vassverket. Knut M har snekret, sørget for transport, og montert hus som hindrer fremtidig adkomst av uvedkommende. Våren 2019 må gravemaskin engasjeres for tømning av slam/rengjøring av dammen, samt at en frostskaide på betongen i dammen må utbedres.

For å opprettholde stabil og jevn spenning mellom hovedinntak el-kraft, nedre UV-anlegg og øvre rensehus via jordkabel, er det montert og igangsatt trafoer for økning/senking av spenning. Nå er spenning stabil, og fungerer godt etter hensikten.

Sommeren 2018 var det kraftig tordenvær m/lyd i området. Lyn forårsaket da:

- * Overspenning/feil i elektronikk UV-anlegg i øvre og nedre rensehus. Mens nye deler ble bestilt til øvre anlegg måtte dette avstenges. Det viser at det var riktig å beholde nedre UV-anlegg som reserve. Feilen kunne her rettes på stedet med deler fra Vassverkets res.lager. Anlegget var deretter i normal drift.
 - * Samtidig ble også elektronikken for fyllingsregulering lagertank ustabil. Denne feilen har man (foreløpig) kunnet eliminere/reducere.
 - * Kloreringsanlegget hadde også feil/utfall ved disse overspenningsproblemene.
- For å hindre fremtidige problemer med overspenning fra strømmettet, er det besluttet å montere overspenningsvern for utsatt elektronikk. Forsikring for utstyr dekkes ikke

uten at overspenningsvern er installert. Valgt overspenningsvern har også UPS (UtilityPowerSupply)-funksjon.

I samme periode fikk vi overraskende og uventet brudd på el-kabel fra hovedinntak (nedre rensehus) og til øvre rensehus. Takket være Knut, som er vel kjent med anlegget, fant han bruddstedet meget snart, og kunne iverksette reparasjon umiddelbart. En kjedelig sak som kunne blitt riktig problematisk og omfattende, men som endte bra.

Vi har forhandlet med Harstad Sparebank om reduksjon av lånerenter. Forhandlingen gikk bra, men like etter satte Norges Bank opp renten !!

Vassverkets forsikringer er gjennomgått med henblikk på reduksjoner. Med litt "pruting" i tillegg, ble det betydelig reduksjon i premien.

Postverket har sagt opp sin leieavtale med Vassverket, med utflytting i løpet av sommeren.

Vassverket har fra tid til annen registrert til dels stor vannforbruk. Etter reparasjon av et par lekkasjer er forbruket noe redusert. Det er fortsatt en del frosttapping, og vi henstiller også til medlemmene å redusere tappingen, samt å rapportere mulige lekkasjer.

I 2018 – som tidligere - har styremedlemmene kunnet melde ønsker til daglig leder om mulighet for å se, og få info om vassverkets installasjoner, og driften. Det er blitt benyttet, med Knut som «instruktør». Tilbakemeldingen synes god, og ønskes videreført. Kom og se !!

Status og fortsatt drift av IVV.

Året har vært svært arbeidsomt og utfordrende. Årsaken er uventede hendelser i den daglige driften (uten at det har ført til avbrudd) og nye intensiverte befaringer og krav fra offentlige myndigheter.

Utsiktene for Ibestad Vassverk SA virker lyse og lovende. Anlegget har likevel flere uløste oppgaver, som krever god tilrettelegging og stø styring.

Økonomien er under kontroll, og styret mener at fremlagt årsregnskap gir et korrekt bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31.12.2018.

Arbeidsforhold.

I 2018 har driften vært stabil og god.

Den største æren for det må ennå en gang tilskrives daglig leder Knut Mathisen som legger ned en ganske imponerende innsats, år etter år, hverdag som helligdag.

- - Arbeidsmiljøet er godt.
- - Ingen sykemeldinger i perioden.
- Det har ikke vært arbeidsulykker i virksomheten i 2018.

Likestilling.

I styret er det i dag 1 kvinne og 4 menn.

Årsoverskudd/Årsunderskudd.

Resultat for driftsåret 2018 viser resultat som fremgår av regnskap, og som styret har anbefalt. Store utgifter skyldes hovedsakelig uforutsette hendelser, sommerens tordenvær, lekkasjer på ledninger, og ellers normalt vedlikehold. Videre sikring av utstyr Skrinndalen, unødvendig, men likevel påkrevd.

Imidlertid er alle positive, og står på for at vassverket skal være ordentlig og i kontinuerlig god drift.


Økonomien er god, og styret har bestemt at vannavgiften skal være uforandret i 2019. Vannavgiften har nå vært uforandret siden 2014.


Driften har som før vært gjennomført med budsjett disiplin, og drift med henblikk på lavest mulige kostnader,


Ytre miljø.


Selskatets aktiviteter påvirker ikke det ytre miljøet.


9450 Hamnvik, den 15. april 2019.


Birger Rostadmo
(Styreleder)


Jostein Hansen
(Nestleder)


Kjartan Rolness
(Styremedlem)


May Linn Fanghol
(Styremedlem)


Vidar Berg
(Styremedlem)